

Η αλήθεια για τα υδρομέτρα

-Αντικατάσταση 16.000 υδρομέτρων μετά τις θεομηνίες-

Με αφορμή ακόμη μία προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας από συγκεκριμένο τοπικό site, όσον αφορά την αξιοπιστία των μετρήσεων και των μετρητών κατανάλωσης νερού, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Οι θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στα φρεάτια των υδρομετρητών και στους υδρομετρητές, λόγω της «εισβολής» φερτών υλών και λάσπης.

2. Στην περίοδο από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα η υπηρεσία προχώρησε στην αντικατάσταση 16.000 υδρομετρητών, ώστε να αρθούν τα προβλήματα. Αντικαταστάθηκε δηλαδή το 22,50 % των εγκατεστημένων υδρομετρητών

3. Το ειδικό συνεργείο καταμετρητών της ΔΕΥΑΜΒ, λαμβάνει συστηματικά τις ενδείξεις των υδρομέτρων και όπου διαπιστώνει πρόβλημα στη λειτουργία των υδρομέτρων προχωρά σε αντικατάσταση αυτών. Κάθε λογαριασμός της ύδρευσης συνοδεύεται από φωτογραφία της ένδειξης του υδρομέτρου και έχουν καταργηθεί οι “έναντι” λογαριασμοί, ώστε ο καταναλωτής να πληρώνει για τα κυβικά που πραγματικά καταναλώνει.

4. Από την φωτογραφική αποτύπωση των μετρήσεων, εκτιμούμε ότι ένας αριθμός περίπου 700 υδρομετρητών σε σύνολο 72.000 υδρομέτρων ποσοστό δηλαδή 0,9%, χρειάζεται αλλαγή, η οποία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

5. Η ΔΕΥΑΜΒ λειτουργεί με βάση τον κανονισμό ύδρευσης όπως ψηφίστηκε με την απόφαση 66/2010 του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ και εγκρίθηκε με την με αριθμό 5277/76714 (ΦΕΚ Β'824/14-06-2020) της Γενικής Γραμματέως περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό, στην περίπτωση αδυναμίας λήψης ένδειξης του υδρομετρητή για οποιονδήποτε λόγο, χρεώνεται ο καταναλωτής με βάση την κατανάλωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Δεν υφίσταται ουδεμία αυθαίρετη χρέωση, παρά μόνο η τήρηση του κανονισμού από την υπηρεσία, του οποίου τεκμαίρεται η αποδοχή από τον καταναλωτή, εφόσον υδροδοτείται.